

## Գիպս. ծեփամածիկ ABC 30կգ

- Սպիտակ կամ թույլ երանգով
- Հանքային
- Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ

### Բաղադրություն

Գիպս, լցանյութեր, մոդիֆիկացնող հավելանյութեր:

### Նշանակություն

Ծեփամածիկը նախատեսված է չոր միջավայրում ներքին հարդարման աշխատանքներ կատարելու, պաստառապատումից ու ներկումից առաջ չդեֆորմացվող՝ գիպսային, բետոնային, կրային, ցեմենտակրային, ցեմենտավազային (պատերի և առաստաղների) մակերեսները հարթեցնելու համար:

### Մակերեսի նախապատրաստում

- Նախքան քսելը վերացնել հիմքի թույլ հատվածները, լայնացնել ճեղքերը:
- Մաքրել մակերեսը կեղտից, փոշուց, յուղի և ներկի հետքերից:
- Նախքան աշխատանքները սկսելը անհրաժեշտ է ակրիլային խտանյութով մշակել թույլ հատվածները և ներծծվող մակերեսները: Խորհուրդ է տրվում մակերեսը մշակել «ՇԵՆ» ֆիրմայի ակրիլային կոնցենտրատով:
- 4 ժամ անց սկսել հարդարման աշխատանքները:**Շաղախի պատրաստում**

- Մաքուր տարայի մեջ լցնել 580 - 680մլ ջուր՝ 1կգ չոր շաղախի համար:
- Աստիճանաբար ավելացնել չոր շաղախը և խառնիչի օգնությամբ խառնել մինչև համասեռ խառնուրդ ստանալը:
- Պատրաստի շաղախը 5 րոպե հետո կրկին խառնել, որից հետո այն պատրաստ է օգտագործման համար:

### > Օգտագործում

- Համասեռ խառնուրդը մակերեսին քսել չժանգոտվող ծեփիչի կամ մածկաթիակի օգնությամբ:
- Հարթ մակերես ստանալու համար չորանալուց հետո կատարել մակերեսի հղկում:
- Աշխատանքներն իրականացնել  $+10^{\circ}\text{C}$ -ից ոչ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում:
- Աշխատանքներն ավարտելուց հետո գործիքները լվանալ ջրով:

- Օգտագործված պարկերը և շաղախի մնացորդներն աղբահանել սահմանված կարգով:
- Շաղախի արագ չորացման համար ապահովել տարածքի օդափոխությունը:

Քսվող մակերեսի ջերմաստիճան	+10°C-ից +30°C
Ջրի քանակ 1կգ չոր շաղախի համար	580 – 680մլ
Ջրի քանակ 10կգ չոր շաղախի համար	5,8 – 6,8լ
Ջրի քանակ 30կգ չոր շաղախի համար	17,4 – 20,4լ
Շերտի հաստություն	մինչև 2մմ
Թաց շաղախի օգտագործման ժամկետ	1 ժամից ոչ պակաս
Քսված շերտի կծկում	ոչ ավել քան 0,6մմ/մ
Շերտի 1մմ հաստության դեպքում չոր շաղախի ծախս: Նյութի ավելի ստույգ ծախսը կախված է օգտագործվող մակերեսի հարթությունից և քսվող ձեփամածիկի շերտի հաստությունից:	0,9կգ - 1,1կգ/1մ <sup>2</sup>
	10կգ/9 - 11մ <sup>2</sup>
	30կգ/27 - 33մ <sup>2</sup>

### Փաթեթավորում

Թղթե և պոլիպրոպիլենային պարկեր՝ համապատասխանաբար 10 և 30 կգ

զտաքաշով:

### **Պահպանում**

Պահպանել չոր միջավայրում և չվնասված պարկերով փայտյա տակդիրների վրա, 40°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի և 75%-ից ոչ բարձր օդի խոնավության պայմաններում: Պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 3 ամիս:

### **Անվտանգության կանոններ**

- Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:
- Աշխատանքներն իրականացնել՝ պահպանելով շնչառական օրգանների ապահովությունը:
- Խուսափել մաշկի հետ շփումից:
- Աչքի մեջ ընկնելու դեպքում աչքը լվանալ մաքուր ջրով, անհրաժեշտության դեպքում դիմել բժշկի:

### **Ուշադրություն**

- Խառնուրդի խտանալուց հետո չի թույլատրվում ջուր ավելացնել, քանի որ դա կհանգեցնի խառնուրդի կաշոդունակության նվազմանը և կնպաստի ճաքերի առաջացմանը:
- Այլ պայմաններում աշխատանքների իրականացման դեպքում վերոնշյալ ցուցիչները կարող են շեղվել:
- Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում աշխատանքների ոչ ճիշտ կատարման դեպքում: